



Kit patins de protection

YAMAHA XJ6 (09-13)

Référence RLY23

Remarque importante

- o Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- o Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre

Mode opératoire

Coté droit

- Retirer l'ouïe de radiateur
- Dévisser les deux vis de fixation moteur
- Assembler le patin et l'entretoise sur la platine aluminium comme schématisé
- Visser et serrer au couple de 30Nm les deux vis CHC
- **Faire très attention à ne pas intervertir les vis !**
- **Il y a risque en cas d'inversion de détériorer le bloc moteur**

Coté gauche

- Procéder de manière identique

Finition

- Découper le bas des ouïes de radiateur comme schématisé en annexe à l'aide d'un cutter ou d'une petite disquette
- Bien réalisée cette modification est invisible et simple à effectuer
- Remonter les ouïes de radiateur



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.



N°	Pièces	Nbre
1	Platine droite	1
2	Rondelle Z10	4
3	Vis CHC M10/1,25/50	2
4	Vis CHC M10/1,25/45	1
5	Patin droit PN30	1
6	Entretoise spéciale droite Ep 20	1
7	Vis CHC M8/50	3
8	Rondelle Z8	6
9	Platine gauche	1
10	Entretoise spéciale gauche Ep 34	1
11	Patin gauche PN30	1
12	Vis CHC M8/65	3
13	Vis CHC M10/1,25/40	1

Matière :		Kit patins RLY23		Tolérance générale : +/- 0,1	
Echelle : X:X		Réalisé par : xxxxx		Date :	
	Ensemble :	XJ6 (09)		16/02/2009	
	Phase :	Montage		N° de plan :	Indice :
C.F.P.S.		Modifié le :		Modification apportée :	