

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patin

HUSQVARNA 401 VITPILEN (18)

Référence : RLHU03

Remarque importante

- o Ne pas démonter les deux cotés en même temps
- o Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre

Mode opératoire

Coté gauche :

- Fixer le patin gauche (Rep.6) et le support patin (Rep.5) sur la platine gauche (Rep.1) à l'aide des vis FHC M8/55 (rep.10) et M8X65 (rep.11) puis serrer au couple de 12-14N.m.
- Démonter les deux vis M8 de fixation moteur moteur.
- Positionner les entretoises (Rep.3), l'ensemble patin/platine puis serrer avec les vis CHC M8/50 (rep.9) et rondelles Z8 (rep.8) au couple de 16-19N.m.

Coté droit :

- Procéder de manière identique au coté gauche.



Autres accessoires dédiés à la VITPILEN 401



Support de plaque

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.



Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein fileté).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.



N°	Pièces	Qte
1	Platine gauche	1
2	Platine droite	1
3	Entretoise D16 d9 LG23	4
4	Support patin droit	1
5	Support patin gauche	1
6	Patin 63 gauche	1
7	Patin 63 droit	1
8	Rondelle 28	4
9	Vis CHC M8x50	4
10	Vis FHC M8x55	2
11	Vis FHC M8x65	2

Matière : xx	Kit patins RLHU03		Tolérance générale : +/- 0,1	
Echelle : X:XX	Ensemble : 401 Vitupien (18)	Ts : xx	Réalisé par : Dernis	Date : 17/07/2018
	Moistie : xx		N° de plan : xx	Indice : A
			Modification opérée : xx	